


I n t y g .

Undertecknade, som var för sig och utan påpekande av annan person tidigare uppmärksammat stora felaktigheter i monteringen av den nyligen i Tekniska Museets maskinhall uppställda balansångmaskinen från Höganäs, vilket omedelbart framgår därav att stängerna från balansen till kondensorpumpen och cylinderkannan båda högst avsevärt avvika från lodlinjen i planet i maskinens längdriktning, intyga härmed på begäran av museets föreståndare, som idag tillkallat oss som opartiska besiktningsmän och konsulter, att vi efter lodning och mätning konstaterat ett fel i cylinderns och kondensorcisternens läge av 145 mm. och anse det nödvändigt att dessa båda maskindelar flyttas detta avstånd mot den pelare balansen vilar på för att maskinen, såsom är avsett, över huvud taget skall kunna hållas i rörelse. Efter ändringen komma dessa maskindelar att intaga det läge som motsvarar måtten å de av mig, Ture Pettersson, utförda ritningarna för gjutning av schakt och fundament i betong för maskinen. Ändringsarbetet kommer att utföras av kompetent personal under ledning av mig, Birger Wiklund.

Stockholm den 11. januari 1936.

  
Byggmästare hos A.-B. Arcus

  
Kontrollant hos K. Byggnadsstyrelsen.